



Reporte de Accidente de la Aeronave YS 327A
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE

DE LA AERONAVE

FABRICACION: GRUMMAN,

MODELO G164B,

MATRICULA: **YS 327A**

PROPIEDAD: Aero Agrícola del Pacifico.

FECHA DE EVENTO: 26 JULIO 2021

LUGAR: Lote el Chorrall, hacienda Tihuilococho, por carretera a la herradura, departamento de la Paz,
El Salvador.

Informe Técnico Numero: AAC- 009/21 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	



Reporte de Accidente de la Aeronave YS 327A
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	26 Julio 2021
Hora:	8:30 pm, (14:00 UTC)
Matricula:	YS 327A
Fabricación de Aeronave:	Grumman Allied AG Cat
Modelo de Aeronave:	G164B
Número de serie:	218B
Tipo de evento:	Falla de motor en vuelo
Daños:	En Fuselaje, Alas, hélice y motor
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Base aérea las micas, carretera Costa del Sol, departamento de la Paz. El Salvador.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	Lote el chorrall,
Municipio:	Hacienda Tihuilocoyo, por carretera a la herradura
Ciudad:	N/A
Departamento:	La Paz
Aeropuerto:	N/A

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	



Reporte de Accidente de la Aeronave YS 327A
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

DESCRIPCION:

Descripción:	Durante un vuelo de aplicación de fertilizante en una plantación de caña, el motor experimentó falsas explosiones en vuelo, y el piloto realizo las maniobras de emergencia logrando aterrizar sobre el cañal.
--------------	--

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina				1	
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Vuelo rasante / Salvadoreño
Actividad:	Agrícola
Fase de vuelo:	Aplicación de fertilizante
Operador:	Aero agrícola del Pacífico S. A.
Numero de vuelo:	N/A

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	