



Reporte de Incidente de la Aeronave YS 205PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

REPORTE INICIAL DE INCIDENTE

DE LA AERONAVE

FABRICACION: CESSNA, MODELO 150M,

MATRICULA: **YS 205PE**

PROPIEDAD: Escuela de pilotos Academia Superior de Aviación – ASA.

FECHA DE EVENTO: 20 ENERO 2021

LUGAR: Aeropuerto Internacional MOARG, Comalapa, EL SALVADOR

Informe Técnico Numero: AAC- 002/21 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 Enero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	



Reporte de Incidente de la Aeronave YS 205PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	20 Enero 2021
Hora:	6:31 pm, (00:31 UTC)
Matricula:	N 205PE
Fabricación de Aeronave:	Cessna
Modelo de Aeronave:	150M
Número de serie:	15077947
Tipo de evento:	Aterrizaje de emergencia por baja cantidad de combustible
Daños:	Ninguno
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Aeropuerto Tapachula, México hacia Aeropuerto Ilopango, San Salvador, El Salvador.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	N/A
Municipio:	Comalapa
Ciudad:	N/A
Departamento:	La Paz
Aeropuerto:	Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (MOARG)

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 Enero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	



Reporte de Incidente de la Aeronave YS 205PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

DESCRIPCION:

Descripción:	Durante el vuelo de Tapachula, México hacia el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador, a finales de la tarde; el avión pidió desviarse hacia el aeropuerto internacional MOARG debido a un NOTAM de cierre que había en Ilopango. El avión se dirigió hacia el aeropuerto de internacional MOARG y se declaró en emergencia por tener poca cantidad de combustible. Luego el avión aterrizó a las 6:31 pm sobre pista 25 y el motor del avión se apagó después de aterrizar.
--------------	--

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina				2	
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Licencia comercial / Salvadoreño
Actividad:	Vuelo de instrucción
Fase de vuelo:	Aproximación
Operador:	Escuela de Pilotos Academia Superior de Aviación-ASA.
Numero de vuelo:	N/A

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 28 Enero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	