



**Reporte de Accidente de la Aeronave YS 115PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador**

REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE DE LA AERONAVE

FABRICACION: CESSNA,

MODELO 152-II,

MATRICULA: **YS 115PE**

PROPIEDAD: Escuela de pilotos PANAL.

FECHA DE EVENTO: 22 JULIO 2021

LUGAR: Hacienda Zapote, 68 ½ Kms, carretera a Chalatenango, EL SALVADOR

Informe Técnico Numero: AAC- 008/21 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 26 Julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	



Reporte de Accidente de la Aeronave YS 115PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	22 Julio 2021
Hora:	10:00 am, (16:00 UTC)
Matricula:	YS 115PE
Fabricación de Aeronave:	Cessna
Modelo de Aeronave:	152, II
Número de serie:	15281315
Tipo de evento:	Aterrizaje de emergencia por perdida de potencia del motor
Daños:	Al motor
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Ruta de vuelo: Aeropuerto Ilopango- Suchitoto- Reubicación- pista Cabaña- Aeropuerto Ilopango.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	Hacienda El Zapote, Km 68 1/2
Municipio:	Santa Rita
Ciudad:	N/A
Departamento:	Chalatenango
Aeropuerto:	N/A

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 26 Julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	



Reporte de Accidente de la Aeronave YS 115PE
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

DESCRIPCION:

Descripción:	Durante un vuelo de instrucción, pasando por los pueblos redondos en reubicación Chalatenango, el piloto experimento una vibración en el motor y perdida de potencia, realizaron procedimiento de emergencia y lograron aterrizar en un potrero; sin daños a la aeronave y ambos pilotos salieron ilesos.
--------------	---

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina				2	
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Licencia comercial / Salvadoreño
Actividad:	Vuelo de instrucción - comercial
Fase de vuelo:	Instrucción de vuelo
Operador:	Escuela de Pilotos PANAL
Numero de vuelo:	N/A

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 26 Julio 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	