



# REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE DEL AVION

FABRICACION: PIPER, Tomahawk

MODELO: PA- 38- 112

MATRICULA: **YS 331PE**

PROPIEDAD: Escuela CAAA.

FECHA DE EVENTO: 26 junio 2023

LUGAR: caserío Las Bermudas, Km 37, carretera hacia Suchitoto, Departamento de Cuscatlán

Informe Técnico Numero: AAC- 004/23 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

<b>Reporte Inicial Incidente</b>	<b>Autoridad de Aviación Civil</b>
Fecha: 28 junio 2023	<b>Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes</b>
Página 1 de 3	



**Reporte de Incidente de la Aeronave YS 331PE**  
**Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes**  
**AAC de El Salvador**

## ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y/o aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

## IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	26 Junio 2023
Hora:	2:30 pm, (20:30 UTC)
Matricula:	YS 331PE
Fabricación de Aeronave:	Piper
Modelo de Aeronave:	Tomahawk, PA- 38- 112
Número de serie:	38- 79- A0940
Tipo de evento:	Realizando de vuelo de instrucción.
Daños:	Aeronave, destruida.
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Aeropuerto Internacional Ilopango, San Salvador, El Salvador.

## LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	Caserío Las Bermudas, Km 37
Municipio:	Carretera hacia Suchitoto
Ciudad:	N/A
Departamento:	Cuscatlán
Aeropuerto:	N/A

<b>Reporte Inicial Incidente</b>	<b>Autoridad de Aviación Civil</b>
Fecha: 28 junio 2023	<b>Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes</b>
Página 2 de 3	



**Reporte de Incidente de la Aeronave YS 331PE**  
**Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes**  
**AAC de El Salvador**

**DESCRIPCION:**

Descripción:	Realizando un vuelo de instrucción sobre el caserío Las Bermudas, el avión se precipito, por razones desconocidas por el momento.
--------------	---

**DATOS DE DAÑOS:**

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina		2			
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

**OTROS:**

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Licencia piloto comercial / Salvadoreño
Actividad:	Vuelo de instrucción
Fase de vuelo:	Vuelo de instrucción
Operador:	Escuela de Pilotos
Numero de vuelo:	N/A

<b>Reporte Inicial Incidente</b>	<b>Autoridad de Aviación Civil</b>
Fecha: 28 junio 2023	<b>Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes</b>
Página 3 de 3	