



REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE DE LA AERONAVE

FABRICACION: PIPER, CHEROKEE

MODELO PA-28-140,

MATRICULA: **YS 289P**

PROPIEDAD: INMOTERRA, S.A. de C.V.

FECHA DE EVENTO: 23 JULIO 2021

LUGAR: Hacienda la Reforma, cantón Cutumay Camones, Santa Ana.

Informe Técnico Numero: AAC- 006/23 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 8 Agosto 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	

ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	13 Julio 2023
Hora:	11:30 am, (17:30 UTC)
Matricula:	N 289P
Fabricación de Aeronave:	Piper
Modelo de Aeronave:	Cherokee
Número de serie:	28-21801
Tipo de evento:	Aterrizaje de emergencia por falla de motor.
Daños:	Daños en la aeronave y en el cultivo de caña
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Del Aeropuerto Internacional Ilopango y retorno al aeropuerto internacional Ilopango.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	cantón Cutumay Camones
Municipio:	N/A
Ciudad:	Santa Ana
Departamento:	Santa Ana
Aeropuerto:	N/A

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 8 Agosto 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	

DESCRIPCION:

Descripción:	Durante un vuelo turístico, saliendo del aeropuerto Internacional de Ilopango para sobre volar la ciudad de Santa Ana, antes de la llegada a la ciudad de Santa Ana el avión experimento fallas de motor en vuelo; el piloto al mando del avión no logrando corregir la falla en vuelo, decide realizar un aterrizaje de emergencia sobre el cultivo de caña de azúcar de la hacienda la Reforma. Al realizar el aterrizaje de emergencia sobre el terreno cultivado el avión quedo en posición invertida; el piloto al mando salió ileso y la persona acompañante salió con lesiones menores.
--------------	--

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina			2		
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Licencia comercial / salvadoreño
Actividad:	Vuelo turístico
Fase de vuelo:	En ruta
Operador:	Escuela CAAA
Numero de vuelo:	N/A

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 8 Agosto 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	