



TEL.(503) 2375 – 2290
2375 – 2348
2375 – 2440
2375 – 2 441

FAX. (503) 2375 – 2464

AFS: MSLPYOYX

E-Mail: publicaciones_aeronauticas.aies@cepa.gob.sv

Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

AIC
Serie A

A28/16
29 NOV

PROHIBICION DE SOBREVUELO

La Autoridad de Aviación Civil (AAC), hace del conocimiento de Pilotos, Despachadores de Aeronaves, Escuelas de Aviación, personal técnico aeronáutico y usuarios en general que está estrictamente **prohibido el sobrevolar o realizar operaciones aéreas cerca del área de Casa Presidencial, Residencia Presidencial.**

El no atender dicha restricción está sujeto a sanciones de conformidad a la ley.

Favor tomar nota.

Se reemplaza AIC A21/13 con modificaciones