



TEL.(503) 2375 – 2290
2375 – 2348
2375 – 2425
2375 – 2440
2375 – 2441

AFS: MSLPYOYX
E-Mail ais.pub@cepa.gob.sv
Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

A I C
Serie C

23/20
19 NOV

Restricción de rodaje para aeronaves Categorías “D” Y “E”

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, hace del recuerda a todo el personal involucrado en el medio aeronáutico que:

A partir del 18 de octubre de 2017, se restringe el rodaje para aeronaves categoría “D” y “E” desalojando la Pista 07/25 según se detalla a continuación:

1. Giro hacia la derecha para incorporarse a calle de rodaje “A” desalojando calle de rodaje “B” o “C”.
2. Giro hacia la izquierda para incorporarse a calle de rodaje “A” desalojando calle de rodaje “D” o “E”

Se anexa esquema

Se reemplaza la AIC C15/17

