



PBX (503) 2565 4400
TEL.:2565 4472/4473
FAX: (503) 2565 4480
AFS: MSSSYOYX / MSSSYAYX
E-mail: ais-aac@aac.gob.sv
Sitio WEB: www.aac.gob.sv

REPUBLICA DE EL SALVADOR
AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA.

AIC
C 05/12
12 octubre

AIC

REGULACIÓN DE INGRESO A CALLE DE RODAJE “A” Y PISTA 08/26

A solicitud de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), se hace del conocimiento a pilotos, escuelas de aviación, operadores aéreos y a todos los usuarios del Aeropuerto Internacional de Ilopango, que a partir de esta fecha los vehículos que ingresen a la zona de los hangares Sur y Este de dicho aeropuerto, deberán circular por calle perimetral paralela a **calle de rodaje “A” y pista auxiliar 08/26** con el propósito de evitar accidentes o incidentes.

A si mismo será responsabilidad de los administradores de los hangares, enviar personal a la entrada principal a recoger a sus visitantes o notificar al personal policial para que estos les orienten en la ruta a seguir.

Se anexa croquis.

Croquis: Regulacion de ingreso a calle de rodaje "A" y pista 08/26

