



TEL. (503) 2375 – 2990
2375 – 2348
2375 – 2440
2375 – 2441
FAX. (503) 2375 – 2664
AFS: MSLPYOYX

REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

AIRAC
A I P

Suplemento 9
23 de Julio 2015

E-Mail: publicaciones_aeronauticas.aies@cepa.gob.sv
Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

AD

IMPLEMENTACION DE CARTAS DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS, CARTAS SID, CARTAS STAR, CARTA MINIMA DE VECTOR Y CARTA DE AREA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ

Con efecto a partir del 17 de septiembre de 2015, entran en vigencia las nuevas cartas de procedimientos de aproximación por instrumento (APP), cartas de salida normalizada de vuelos por instrumento (SID), cartas de llegada normalizada de vuelo por instrumento (STAR), carta mínima de vector (MVA) y carta de aérea para el aeropuerto internacional de El Salvador MOARG, según detalle:

1. Cartas de Procedimientos de Aproximación por Instrumento
 - ILS X RWY 07 (afecta AD 2-39.1)
 - ILS Y RWY 07 (afecta AD 2-39.3)
 - ILS Z RWY 07 (afecta AD 2-39.5)
 - VOR/DME Y RWY 07 (afecta AD 2-39.7)
 - VOR/DME Z RWY 07 (afecta AD 2-39.9)
 - VOR/DME X RWY 25 (afecta AD 2-39.11)
 - VOR/DME Y RWY 25 (afecta AD 2-39.13)
 - VOR/DME Z RWY 25 (afecta AD 2-39.15)
 - VOR RWY 07 (afecta AD 2-39.17)
2. Carta de Llegada Normalizada de Vuelo por Instrumentos (STAR)
 - ATUMA 1 K, MORAM 1 K, RELTA 1 K (afecta AD 2-35.1)
 - ATUMA 1 L, MORAM 1 L, RELTA 1 L (afecta AD 2-35.3)
 - AMESA 1 M, AMUVO 1 M, ATUMA 1 M, ILOTI 1 M, MORAM 1M, MUTAL 1 M, OLISU 1 M, RELTA 1 M, UMIPI 1 M (afecta AD 2-35.5)
3. Carta de altitud mínima radar de El Salvador (afecta AD 2-37)



TEL. (503) 2375 – 2990
2375 – 2348
2375 – 2440
2375 – 2441
FAX. (503) 2375 – 2664
AFS: MSLPYOYX

E-Mail: publicaciones_aeronauticas.aies@cepa.gob.sv
Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

**AIRAC
AIP**

**Suplemento 9
23 Julio 2015**

**REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA**

4. Carta de Área de El Salvador (afecta AD 2-29)
5. Cartas de Salida Normalizada de Vuelo por Instrumento (SID)
 - AMESA 3, ATUMA 3, MORAM 3, MUTAL 3, OLISU 3, RELTA 3 (afecta AD 2-31.1)
 - AMESA 3 A, ATUMA 3 A, MORAM 3 A, MUTAL 3 A, OLISU 3 A, RELTA 3 A (afecta AD 2-31.3)
 - ATUMA 2 B, MORAM 2 B, MUTAL 2 B, RELTA 2 B (afecta AD 2-31.5)
 - ATUMA 3 C, MORAM 3 C, MUTAL 3 C, RELTA 3 C (afecta AD 2-31.7)
 - AMESA 2 D, AMUVO 2 D, ATUMA 2 D, ILOTI 2 D, MORAM 2 D, OLISU 2 D, RELTA 2 D, UMIPI 2 D (afecta AD 2-31.9)
 - AMESA 2 E, AMUVO 2 E, ATUMA 2 E, ILOTI 2 E, MORAM 2 E, OLISU 2 E, RELTA 2 E, UMIPI 2 E (afecta AD 2-31.11)
 - ATUMA 2 F, IMALU 2 F, IMIMO 2 F, MORAM 2 F, RELTA 2 F (afecta AD 2-31.13)
 - UMIPI 3 G (afecta AD 2-31.15)
 - AMUVO 3 H, MUTAL 3 H (afecta AD 2-31.17)
 - AMESA 3 J, ATUMA 3 J, MORAM 3 J, OLISU 3 J, RELTA 3 J (afecta AD 2-31.19)

Este suplemento modifica las páginas de la AIP de El Salvador AD 2-39.1, AD 2-39.3, AD 2-39.5, AD 2-39.7, AD 2-39.9, AD 2-39.11, AD 2-39.13, AD 2-39.15, AD 2-39.17, AD 2-35.1, AD 2-35.3, AD 2-35.5, AD 2-37, AD 2.29, AD 2-31.1, AD 2-31.3, AD 2-31.5, AD 2-31.7, AD 2-31.9, AD 2-31.11, AD 2-31.13, AD 2-31.15, AD 2-31.17, AD 2-31.19
Con anexo.