



TEL.(503) 2375 – 2290
2375 – 2348
2375 – 2425
2375 – 2440
2375 – 2 441

AFS: MSLPYOYX
E-Mail: ais.pub@cepa.gob.sv
Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

A I C
Serie C

15/18
12 JUL

**Restricción de rodaje para aeronaves Categorías D y E en
Calle de rodaje en plataforma “FOXTROT” en el
Aeropuerto Internacional de EL Salvador
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez**

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma “CEPA” notifica al personal de líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, que durante el desarrollo de operaciones aéreas de aeronaves **Categoría D** (Envergadura de 36 a 52 metros, Series MD11, A300, B757 y B767) y **Categoría E** (Envergadura de 52 a 65 metros, Series A330, A340, B747, B777, B787), entre las posiciones de estacionamiento 4 y 15 de rampa internacional de pasajeros, queda restringido el rodaje de aeronaves del mismo tipo, en el tramo de calle de rodaje “FOXTROT”, donde se encuentren estacionadas aeronaves de dichas categorías.

Se solicita seguir las instrucciones de Torre de Control