



TEL.(503) 2375 – 2290
2375 – 2348
2375 – 2425
2375 – 2440
2375 – 2441

AFS: MSLPYOYX
E-Mail ais.pub@cepa.gob.sv
Sitio WEB: www.cepa.gob.sv

REPUBLICA DE EL SALVADOR
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

A I C
Serie C

06/21
15 MAR

AIC

Reubicación de hidrante de la red contraincendios

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma hace del conocimiento que: a partir de las 21:00 horas locales del día martes 16 y hasta las 04:00 horas locales del día miércoles 17 de marzo de 2021, debido a reubicación de hidrante, la Red Contra incendios localizada entre las posiciones de estacionamiento 6 y 17 de la plataforma internacional de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, permanecerá fuera de servicio.