



TEL.(503) 2375 – 2290  
2375 – 2348  
2375 – 2425  
2375 – 2440  
2375 – 2441

AFS: MSLPYOYX  
E-Mail [ais.pub@cepa.gob.sv](mailto:ais.pub@cepa.gob.sv)  
Sitio WEB: [www.cepa.gob.sv](http://www.cepa.gob.sv)

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR  
SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ  
SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

**A I C**  
Serie C

10/21  
29 JUN

---

## **Trabajos de ampliación de Rampa de Mantenimiento NR 4 y Hangar NR 4 en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez**

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma comunica que se han iniciado trabajos de ampliación en la Rampa del Hangar de Mantenimiento NR 4 y en Hangar NR 4. Los trabajos se realizarán en dos etapas hasta el 06 de noviembre de 2021.

### **Ampliación de Rampa Mantenimiento NR 4**

Se llevará a cabo entre el 24 de junio y el 15 de octubre de 2021, al costado poniente de la rampa NR 4 en el área comprendida entre las coordenadas: **13°26'20.2"N 089°04'06.7"W – 13°26'20.5"N 089°04'05.5"W – 13°26'23.0"N 089°04'06.4"W – 13°26'22.6"N 089°04'07.5"W** con una elevación de 23.04 MSNM

### **Ampliación de Hangar NR 4**

Se llevará a cabo entre el 5 de julio y el 06 de noviembre de 2021, al costado sur a continuación del actual edificio, en el área comprendida entre las coordenadas **13°26'22.9"N 089°04'06.8"W - 13°26'23.9"N 089°04'03.7"W – 13°26'25.1"N 089°04'04.2"W – 13°26'24.2"N 089°04'07.3"W** - alcanzando la estructura una altura de 49.17 MSNM

**Se anexa grafico del área de los trabajos a realizar**

