



Reporte Inicial Accidente de la Aeronave N 95207
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE

DE LA AERONAVE

FABRICACION: Piper, Cherokee

MODELO: PA 28-140,

MATRICULA: **N 95207**

PROPIEDAD: Avión Privado.

FECHA DE EVENTO: 20 febrero 2021

LUGAR: Changallo, Ilopango, San Salvador, El Salvador

Informe Técnico Numero: AAC- 004/21 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Correo: agalvez@aac.gob.sv

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 20 Febrero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	



Reporte Inicial Accidente de la Aeronave N 95207
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	20 Febrero 2021
Hora:	8:45 am, (17:31 UTC)
Matricula:	N 95207, de los Estados Unidos.
Fabricación de Aeronave:	Piper, Cherokee
Modelo de Aeronave:	PA 28-140
Número de serie:	28-25842
Tipo de evento:	Retornando al aeropuerto después del despegue, el avión impacto en terreno accidentado al lado sur de la cabecera 33 del aeropuerto internacional de Ilopango.
Daños:	Alas, Fuselaje, Motor y hélice destruido.
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador hacia pista de puerto Barrillas, Usulután, El Salvador.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	Changallo
Municipio:	Ilopango
Ciudad:	San Salvador
Departamento:	San Salvador
Aeropuerto:	

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 20 Febrero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	



Reporte Inicial Accidente de la Aeronave N 95207
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

DESCRIPCION:

Descripción:	Durante un vuelo privado, hora: 8:37 am (14:37 UTC) despegó del aeropuerto de Ilopango de la pista 33, hizo un viaje a la derecha rumbo hacia el lago, luego el piloto reportó retornar hacia el aeropuerto. Por razones desconocidas.
--------------	--

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina	1	--	--	--	--
Tripulación cabina	--	--	--	--	--
Pasajeros	2	1	--	--	--
Tierra	--	--	--	--	--

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	Licencia piloto comercial avión / Salvadoreño
Actividad:	Vuelo privado
Fase de vuelo:	Retorno al aeropuerto
Operador:	Privado
Numero de vuelo:	N/A

Reporte Inicial Accidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 20 Febrero 2021	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	