



REPORTE INICIAL DE ACCIDENTE DE ULTRALIVIANO

FABRICACION: JOKER TRIKE,

MODELO: Hang Glider Trike

MATRICULA: **OM – H747**

PROPIEDAD: Privado.

FECHA DE EVENTO: 23 mayo 2023

LUGAR: Cantón plan del mango, municipio Rosario de Mora, San Salvador, EL SALVADOR

Informe Técnico Numero: AAC- 001/23 RI

Elaborado por: Ing. Armando Galvez.

Encargado de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 31 Mayo 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 1 de 3	



ADVERTENCIA

Este es un reporte inicial sobre un evento ocurrido en territorio nacional relacionados con aeronaves civiles y/o aeronaves de transporte aéreo comercial, el cual podría estar sujeto a cualquier cambio.

La investigación se realizará conforme a las disposiciones del Anexo 13 de OACI y la regulación RAC 13 de El Salvador.

IDENTIFICACION:

Fecha de evento:	23 Mayo 2023
Hora:	8:15 am, (14:15 UTC)
Matricula:	OM – H747
Fabricación de Aeronave:	Joker Trike
Modelo de Aeronave:	Hang Glider Trike
Número de serie:	007.17
Tipo de evento:	Realizando de vuelo de prueba se precipito cerca de la pista las mesas.
Daños:	Ultraligero, destruido
Ultimo punto de salida y punto aterrizaje previsto:	Pista las mesas, cantón plan del mango, Rosario de Mora, San Salvador, El Salvador.

LOCALIZACION:

Colonia, caserío:	cantón plan del mango
Municipio:	Rosario de Mora
Ciudad:	N/A
Departamento:	San Salvador
Aeropuerto:	Pista las mesas

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 31 Mayo 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 2 de 3	



Reporte de Incidente de la Aeronave OM – H747
Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
AAC de El Salvador

DESCRIPCION:

Descripción:	Después de armado el ultraliviano, le realizaron un vuelo de prueba saliendo de la pista las mesas. Luego de estar en vuelo por un tiempo, el ultraliviano se precipito cerca de la pista las mesas.
--------------	--

DATOS DE DAÑOS:

	Fatal	Serios	Menor	Ninguno	Desconocido
Pilotos cabina	1				
Tripulación cabina					
Pasajeros					
Tierra					

OTROS:

Habilitación del piloto/nacionalidad:	No posee licencia/ Salvadoreño
Actividad:	Vuelo de prueba
Fase de vuelo:	Vuelo de prueba
Operador:	Privado
Numero de vuelo:	Primer vuelo, después de ser armado el ultraliviano.

Reporte Inicial Incidente	Autoridad de Aviación Civil
Fecha: 31 Mayo 2023	Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes
Página 3 de 3	